

- Albo
 Originale

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO (Provincia di CROTONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Avv. Rosario Macri'

Determina n.50 del 22.05.2019 R.G. n. 84

Oggetto: Atto d'impegno alla ditta IERIMONTI Group s.a.s. di Ierimonti Salvatore & C. per manutenzione e riparazione caldaia Istituto Comprensivo Belvedere di Spinello.

CIG. ZD41F78294

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento di Contabilità esecutivo ai sensi della legge;

VISTO il decreto del Sindaco n.2/2018 del 03.10.2018 prot.n.1907 avente ad oggetto Sostituzione Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO l'art.163 del TUEL - D.lgs 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti le competenze in materia di gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, sulla esecutività dei provvedimenti di spesa;

Visto che ai sensi dell'art.26 comma 3 della legge 488/1999, così come riformulato dalla L.191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip, salvo deroghe individuate;

Considerato che in base all'art.1, comma 7, del D.L. n.95 del 06.07.2012 così come convertito dalla L. n. 135 del 07.08.2012, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip (...omissis) oppure tramite il mercato elettronico

Considerato, inoltre, che nel caso de quo, la categoria merceologica di cui alla presente determinazione non è presente nel catalogo presente nella procedura telematica "acquisti in rete per le Pubbliche Amministrazioni" (CONSIP e MEPA);

Atteso che è urgente e necessario provvedere alla riparazione della Caldaia dell'Istituto Comprensivo di Belvedere di Spinello mediante la sostituzione di n.1 scheda di controllo, n.1 elettrodo e n.1 sonda di Ionizzazione;

Accertato che la ditta IERIMONTI Group sas di Ierimonti Salvatore & C., con sede in Rocca di Neto – loc.Setteporte, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile a fornire il servizio sopra menzionato a prezzi congrui e vantaggiosi per l'Ente, e precisamente per la somma di €. 1.165,00 oltre iva come da relazione/preventivo allegato alla presente;

Ritenuto, a tal fine, di dover effettuare l'impegno di spesa e di disporre per la procedura di esecuzione della spesa;

Visto il D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
Visto il D.Lgs.30/03/2001 n.165 e ss.mm ed ii., recanti "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica", il quale individua fra l'altro compiti e responsabilità dei Dirigenti;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000, con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DATO ATTO, inoltre, che i pareri di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui al D.Lgs 267/2000, sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento, sono riportati a tergo e s'intendono quindi inseriti ad ogni effetto

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per quanto espresso in narrativa, il servizio di riparazione della Caldaia a Gas della Scuola Materna di Belvedere di Spinello, alla ditta **IERIMONTI Group sas di Ierimonti Salvatore & C., con sede in Rocca di Neto – loc.Setteporte - p.iva 01681160790-** per la somma di €. **1.421,30 compreso iva al 22% come da relazione/preventivo allegato alla presente;**

2) di impegnare la somma di €. **1.421,30 compreso iva al 22% al cap.958.01 del corrente esercizio finanziario;**

3) trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio per quanto di competenza.

4) di comunicare alla sopra menzionata ditta l'impegno assunto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. *Rosario Macri'*

Determina n.50 del 22.05.2019 R.G. n. _____

Oggetto: Atto d'impegno alla ditta IERIMONTI Group s.a.s. di Ierimonti Salvatore & C. per manutenzione e riparazione caldaia Istituto Comprensivo Belvedere di Spinello.

CIG. ZD41F78294

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visti gli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Visto D.Lgs 267/2000 e riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione.

A T T E S T A

La copertura finanziaria dell'impegno di spesa contenuto nella presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E CONTABILE**

Rag. *DIANO Pasquale*

1421 157



IERIMONTI GROUP S.A.S

di Ierimonti Salvatore & C.
Loc. Setteporte Rocca di Neto KR

Istallazione Tecnologie Elettriche



Rocca di Neto, 10/12/2018

Spett.Le Comune di Belvedere Spinello
Via Nazionale
Belvedere Spinello (KR)

C.a. Sig. Sindaco Rosario MACRI
Mail: rosariomacri@tiscali.it

Ns. Rif. : C.T Belv. 12/20017 I° Comunicazione

C.T.Belv. 12/20018 II° Comunicazione

Oggetto: Relazione su problematiche inerenti la Centrale Termica dell' Istituto Comprensivo di Belvedere Spinello sito in Via Buoizzi 5 e relativi costi per il ripristino funzionale .

Seguito Vs. chiamata urgente per la verifica tecnico funzionale della centrale termica richiamata in oggetto, dopo aver provveduto alle verifiche ispettive per il riscontro delle avarie, abbiamo potuto constatare che il mancato funzionamento è dovuto al fuori servizio della scheda a bordo bruciatore modello Riello Gulliver ed agli elettrodi di accensione e rivelazione fiamma usurati.

La ripresa del funzionamento in primis dipende dalla sostituzione di questi elementi sottolineando che potrebbero insorgere altri problemi al momento non prevedibili e quindi solo riscontrabili ad avvio caldaia.

Con l'occasione di questa ns. **comunicazione evidenziamo con urgenza**, che tutto l'insieme delle Centrale Termica per come già ampiamente relazionato già nel Dicembre del 2017, la stessa è rimasta con le stesse problematiche ovvero, versa in condizioni di "Totale abbandono e Pericolo " per la sicurezza delle persone e della struttura.

Nella sua veste di Sindaco, richiamo la sua sensibilità ad intervenire nell'immediato onde evitare situazione di pericolo che possono facilmente generarsi per lo stato delle cose malmesse in cui versano. Premetto che la sua figura giuridica è quella, oltre di Sindaco, di Responsabile della conduzione e manutenzione di tutti gli impianti di riscaldamento e non solo. A suo carico compete anche la nomina di Terzo Responsabile a persona o ditta debitamente riconosciuta con requisiti tecno professionali che abilitano le prestazione per la conduzione e manutenzione degli impianti ed iscritto all'albo del Regolamento Regionale n. 3/2016



Costi intervento:

Di seguito sottoponiamo i costi d' intervento con relativa sostituzione dei componenti fuori servizio che determinano il blocco del bruciatore .

L'intervento sulla CALDAIA è mirato al solo ripristino funzionale della stessa mentre rimangono a vs. carico le procedure di messa in sicurezza generale della stessa come già ampiamente documentato e relazionato in data Dicembre 2017 e ancora non eseguiti, declinando ogni responsabilità per eventuali situazioni di pericolo a causa di componenti di impianto o strumentazione.

Lavorazioni:

Smontaggio Bruciatore , pulitura interna , sostituzione componenti, montaggio e verifica funzionale.

Componenti da sostituire:

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| N° 1 Scheda Controllo | accensione | Riello Mod. RIE 20137660 | €. 380,00 |
| N° 1 Elettrodo | accensione | Riello Mod. RIE 3008932 | €. 29,00 |
| N° 1 Sonda Ionizzazione | accensione | Riello Mod. RIE 3007988 | €. 28,00 |

Costi di spedizione €. 58,00

Manodopera €. 670,00

Totale intervento €. 1.165,00 + IVA

Distinti saluti

IERIMONTI GROUP S.A.S
L' Amministratore
Ierimonti Salvatore


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

-----0-----

Prot. N. 1556 Copia della presente, del Registro Generale N. **084/2019**
delle Determinazioni, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente 06/06/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. 0 _____

giovedì 6 giugno 2019---

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Sig. Odoardo Maffei

